



⚠ La semelle doit être rigoureusement de niveau !

Le branchement de l'alimentation tableau doit être réalisé par l'électricien/maçon.
Les fourreaux ainsi que les câbles devront passer en dehors des zones de percements et aussi être assez profondément dans le sol (minimum 15cm)