



A base deve estar rigorosamente nivelada!

As condutas e os cabos devem passar fora das zonas de perfuração e estar suficientemente enterrados (mínimo 15 cm).